

## Analysrapport

Postadres: Postbus 195, 9640AD Veendam  
 Bezoekadres: Aquapark 1, 9641PJ Veendam  
 Telefoon: 0598 - 69 3666  
 E-mail: laboratorium@hunzeenaas.nl  
 Website: www.hunzeenaas.nl

Pagina: 1 van 4  
 Rapportcode: RAP-2026- 68.736  
 Datum: 29-07-2026

**Opdrachtgever:** Waterschap Hunze en Aa's  
 Postbus 195  
 9640 AD  
 Veendam

In dit analysrapport vindt u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door het laboratorium van Waterschap Hunze en Aa's volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende RvA accreditatie-certificaat L221 en/of in de producten- en dienstencatalogus. De methode en bijbehorende meetonzekerheid zijn achterin dit rapport te vinden. De analysedatum wordt niet getoond omwille de leesbaarheid. Deze informatie is opvraagbaar via onze klantenservice.

Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

### Dit analysrapport bevat de volgende monster(s):

| <u>Monsternr:</u> | <u>Mn'datum:</u> | <u>Meetpunt:</u> | <u>Omschrijving:</u>                        |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|
| M2612318          | 27-07-2026       | 21006404         | Oldambtmeer Midwolda - Strand noordoostkant |

### Toelichting gebruikte afkortingen

De met een - gemerkte analyses zijn niet geaccrediteerd.

De met een **Q** gemerkte analyses zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd (RvA-registratienummer L221, testen).

De met een **U** gemerkte analyses zijn uitbesteed aan een extern laboratorium.

De met een **LXXX** gemerkte analyse zijn door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd, het nummer refereert hierbij aan het RvA-registratienummer.

De met een **S** gemerkte analyses zijn geaccrediteerd volgens het AS3000 schema. Indien de analyse met LXXX is aangemerkt, is betreffende analyse door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd volgens het AS3000 schema.

Gegevens in **blauw** zijn door de klant aangeleverd en vallen buiten het kwaliteitstelsysteem van het laboratorium.

## Analyserapport

Postadres: Postbus 195, 9640AD Veendam  
Bezoekadres: Aquapark 1, 9641PJ Veendam  
Telefoon: 0598 - 69 3666  
E-mail: laboratorium@hunzeenaas.nl  
Website: www.hunzeenaas.nl

Pagina: 2 van 4  
Rapportcode: RAP-2026- 68.736  
Datum: 29-07-2026

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Monsternummer:          | <b>M2612318</b>                                                    |
| Meetpuntcode:           | <b>21006404</b> <b>Oldambtmeer Midwolda - Strand noordoostkant</b> |
| Monstertype:            | Oppervlaktewater (OW)                                              |
| Datum monsternamen:     | 27-07-2026                                                         |
| Tijd monsternamen:      | 13:17:29                                                           |
| Bemonsteringsmethode:   | Steekbemonstering (SB)                                             |
| Datum ontvangst op lab: | 27-07-2026                                                         |

### VELDGEGEVENS

|                                      |   |                 |      |
|--------------------------------------|---|-----------------|------|
| Bemonsterd door                      | Q | LAB             |      |
| Luchttemperatuur                     | - | 17              | °C   |
| Watertemperatuur                     | Q | 19.9            | °C   |
| Geur                                 | - | Zwak gronderig  |      |
| Kleur                                | - | Zwak geel       |      |
| Helderheid                           | - | Zwak opalescent |      |
| Vuil op het strand                   | - | Afwezig         |      |
| Schuim op het water                  | - | Afwezig         |      |
| Olie op het water/strand             | - | Afwezig         |      |
| Doorzicht                            | Q | >60             | cm   |
| Zuurstof (luminescentie)             | Q | 9.1             | mg/l |
| Zuurstofverzadiging (luminescentie)  | Q | 99              | %    |
| EGV(25) gemeten bij actuele T(water) | Q | 36.7            | mS/m |
| Zuurgraad                            | Q | 9.4             |      |
| Faeces op het strand/water           | - | Afwezig         |      |
| Sporen (vogels) op het strand/water  | - | Afwezig         |      |

### BACTERIOLOGISCHE GEGEVENS

|                          |   |     |            |
|--------------------------|---|-----|------------|
| E.Coli                   | Q | <15 | kve/100 ml |
| Intestinale Enterococcen | Q | 15  | kve/100 ml |

### BEOORDELING

|                                    |   |      |
|------------------------------------|---|------|
| Zwemwaterkwaliteit bacteriologisch | - | GOED |
|------------------------------------|---|------|

## Analyserapport

Postadres: Postbus 195, 9640AD Veendam  
 Bezoekadres: Aquapark 1, 9641PJ Veendam  
 Telefoon: 0598 - 69 3666  
 E-mail: [laboratorium@hunzeenaas.nl](mailto:laboratorium@hunzeenaas.nl)  
 Website: [www.hunzeenaas.nl](http://www.hunzeenaas.nl)

Pagina: 3 van 4  
 Rapportcode: RAP-2026- 68.736  
 Datum: 29-07-2026

---

### Monster- en analyseopmerkingen

**M2612318**

#### **Monsteropmerkingen:**

De bemonsteringsdiepte van het bacteriologische monster is kleiner dan 20-30 cm, omdat de waterdiepte op de bemonsteringsplek minder is dan 1 meter.

#### **Analyseopmerkingen:**

ZICHT Tot bodem.

---

## Analysrapport

Postadres: Postbus 195, 9640AD Veendam  
Bezoekadres: Aquapark 1, 9641PJ Veendam  
Telefoon: 0598 - 69 3666  
E-mail: [laboratorium@hunzeenaas.nl](mailto:laboratorium@hunzeenaas.nl)  
Website: [www.hunzeenaas.nl](http://www.hunzeenaas.nl)

Pagina: 4 van 4  
Rapportcode: RAP-2026- 68.736  
Datum: 29-07-2026

### Meetonzekerheid en methode:

|                                      | Matrix | Meetonzekerheid (%) | Betrouwbaarheidsinterval (%) | Methode                                                                      |
|--------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VELDGEGEVENS</b>                  |        |                     |                              |                                                                              |
| Bemonsterd door                      | OW     |                     |                              | conform NEN 6600-2 (voor bacteriologisch onderzoek conform NEN-EN-ISO 19458) |
| Doorzicht                            | OW     | 20                  | 80 - 120                     | conform NEN-EN-ISO 7027-2                                                    |
| EGV(25) gemeten bij actuele T(water) | OW     | 2                   | 98 - 102                     | conform NEN-ISO7888                                                          |
| Faeces op het strand/water           | OW     |                     |                              |                                                                              |
| Geur                                 | OW     |                     |                              | eigen methode (reukwaarneming)                                               |
| Helderheid                           | OW     |                     |                              | eigen methode (visueel)                                                      |
| Kleur                                | OW     |                     |                              | eigen methode (visueel)                                                      |
| Luchttemperatuur                     | OW     |                     |                              | eigen methode                                                                |
| Olie op het water/strand             | OW     |                     |                              |                                                                              |
| Schuim op het water                  | OW     |                     |                              |                                                                              |
| Sporen (vogels) op het strand/water  | OW     |                     |                              |                                                                              |
| Vuil op het strand                   | OW     |                     |                              |                                                                              |
| Watertemperatuur                     | OW     | 6                   | 94 - 106                     | conform NEN6414                                                              |
| Zuurgraad                            | OW     | 4                   | 96 - 104                     | conform NEN-EN-ISO10523                                                      |
| Zuurstof (luminescentie)             | OW     | 8                   | 92 - 108                     | conform NEN-ISO17289                                                         |
| Zuurstofverzadiging (luminescentie)  | OW     | 8                   | 92,0 - 108,0                 | conform NEN-ISO17289                                                         |
| <b>BACTERIOLOGISCHE GEGEVENS</b>     |        |                     |                              |                                                                              |
| E.Coli                               | #1 OW  | 40                  | 60 - 160                     | conform NEN-EN-ISO9308-3                                                     |
| Intestinale Enterococcen             | #1 OW  | 40                  | 60 - 160                     | conform NEN-EN-ISO7899-1                                                     |
| <b>BEOORDELING</b>                   |        |                     |                              |                                                                              |
| Zwemwaterkwaliteit bacteriologisch   | OW     |                     |                              | Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG                                                 |

### Voetnoten bij meetonzekerheid en methode

#1: Uitgebreide meetonzekerheid is 0,20 log10. Hieruit volgt een betrouwbaarheidsinterval van 60 - 160 %